

86016 - RJ45 Plug field assembly Cat.6A

1 Package content <i>Packungsinhalt</i> AWG 26 (0.5 - 6 mm) AWG 22 - 26	2 AWG 26 (if necessary / falls nötig) 1 min. 25mm 2 Stripping length <i>Abisolierlänge</i> 3 Fold braid shield backwards <i>Geflechtschirm nach hinten legen</i> 4 Wrap braid shield evenly around cable jacket <i>Geflechtschirm um das Kabel wickeln</i>	3 T568B min. 5 mm	4	5
6 Delock 86033 click	7 AWG 26 (if necessary / falls nötig) Braid and shield plate should be wrapped in the cable sealing <i>Das Geflecht und die Abschirmung sollten in die Kabelabdichtung eingewickelt werden</i> Remove the protective cover <i>Schutzabdeckung entfernen</i>	8 Lock Einrasten Slide cable forward until snap-in <i>Kabel nach vorne schieben bis zum Einrasten</i>	9 1. Turn strain relief to lock <i>Zugentlastung bis zum Einrasten drehen</i> 2. Tighten cable gland until stop <i>Verschraubung bis zum Anschlag anziehen</i>	10

Dismounting *Demontage*

1 Unlock Entriegeln	Face the latch downward <i>Rastnase nach unten anordnen</i> Unlock Entriegeln	2 Unlock Entriegeln	Unlock Entriegeln	3 Unlock Entriegeln
--	---	--	------------------------------	--

